



Eptisa  
Carrer del Molí parcela 9 A  
43480 Vilaseca  
vilaseca@eptisa.com  
Tf.: 977.39.34.17 Fax: 977.39.37.45

Laboratori d'assaigs amb Declaració  
Responsable presentada en data 10-09-2010.  
Inscrit en el Registre General del CTE  
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7458

CLAVE: 235287

Hoja 1 de 3

Peticionario: CANTERAS LA PONDEROSA S.A.; CIF: A43028588

Dirección: PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

Material: Árido AG-T-12/20-C

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 29-09-2017

Lugar de toma: Acopio planta

Procedencia: (DdP 5.1) - (DdP 5.2)

Uso al que se destina: Hormigón y bituminosas

### ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

Desgaste "Los Angeles".

Índice de lajas.

Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua de los áridos.

Afinidad a los ligantes bituminosos.

Observaciones:

Vilaseca, a 20/11/2017

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO

Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Eptisa

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual Eptisa se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.

Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7458

CLAVE: 235287

Hoja 2 de 3

**Peticionario:** CANTERAS LA PONDEROSA S.A.; CIF: A43028588

**Dirección:** PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

**Obra:** AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

**Material:** Árido AG-T-12/20-C

**Muestra:** Tomada por el laboratorio

**Fecha de toma:** 29-09-2017

**Lugar de toma:** Acopio planta

**Procedencia:** (DdP 5.1) - (DdP 5.2)

**Uso al que se destina:** Hormigón y bituminosas

#### RESUMEN DE RESULTADOS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
<b>Densidad</b> Densidad aparente Dens. tras secado estufa Dens. satur. superf. seca Absorción de agua	Método Mg/m <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup> Mg/m <sup>3</sup> %	Picnómetro 2,77 2,68 2,71 1,3
<b>Afinidad a los ligantes bituminosos</b>	UNE-EN 12697-11	94%
<b>Análisis granulométrico</b> <sup>(1)</sup>	UNE 933-1: 2012	Ver los resultados de este ensayo en las siguientes páginas del informe.
<b>Índice de lajas</b>	UNE EN 933-3: 2012	Masa (g) 10
<b>Ensayo de los ángeles (%)</b>	UNE EN 1097-2: 2010	L.A. (%) 24
		Fracción granulométrica di/Di (mm) 11,2/16

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7458

CLAVE: 235287

Hoja 3 de 3

Peticionario: CANTERAS LA PONDEROSA S.A.

Dirección: PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

Material: Árido AG-T-12/20-C

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 29-09-2017

Lugar de toma: Acopio planta


Procedencia: (DdP 5.1) - (DdP 5.2)

Uso al que se destina: Hormigón y bituminosas

### DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)

Fecha Inicio ensayo: 10-10-2017

Fecha finalización ensayo: 11-10-2017



Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15
% que pasa															100,0	77,3		13,7	5,6	2,8	1,9	1,7			1,4	

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063
% que pasa			1,3		1,2			1,2		1,1				1,0

Observaciones: