



Eptisa
Carrer del Molí parcela 9 A
43480 Vilaseca
vilaseca@eptisa.com
Tf.: 977.39.34.17 Fax: 977.39.37.45

Laboratori d'assaigs amb Declaració
Responsable presentada en data 10-09-2010.
Inscrit en el Registre General del CTE
com LECCE nº CAT-L018

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7453

CLAVE: 235286

Hoja 1 de 3

Peticionario: CANTERAS LA PONDEROSA S.A.; CIF: A43028588

Dirección: PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

Material: Arena AF-T-0/2-C

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 29-09-2017

Lugar de toma: Acopio planta

Procedencia: (DdP 1.1) - (DdP 1.3)

Uso al que se destina: Hormigón y mortero

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS SOLICITADOS

Análisis granulométrico.

Azul de metileno.

Equivalente de arena.

Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua de los áridos.

Contaminantes orgánicos ligeros.

Contaminantes orgánicos húmicos.

Observaciones:

Vilaseca, a 17/11/2017

V.B.: XAVIER REILLO HERGUIDO

Director de laboratorio

Está prohibida la reproducción parcial de este informe sin el expreso consentimiento de Eptisa

Estos resultados hacen referencia únicamente a la muestra ensayada, de la cual Eptisa se hace responsable tan solo en el caso de que haya sido tomada por sus técnicos.

Las fechas de inicio y finalización, así como otros datos relativos a los ensayos incluidos en esta página se encuentran a disposición del cliente en el laboratorio

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7453

CLAVE: 235286

Hoja 2 de 3

Peticionario: CANTERAS LA PONDEROSA S.A.; CIF: A43028588

Dirección: PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

Material: Arena AF-T-0/2-C

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 29-09-2017

Lugar de toma: Acopio planta

Procedencia: (DdP 1.1) - (DdP 1.3)

Uso al que se destina: Hormigón y mortero

RESUMEN DE RESULTADOS

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Contaminantes orgánicos ligeros	UNE-EN 1744-1	Inapreciable
Contaminantes orgánicos húmicos	UNE-EN 1744-1	< sol. patrón
Análisis granulométrico ⁽¹⁾	UNE 933-1: 2012	Ver los resultados de este ensayo en las siguientes páginas del informe.
Azul de metileno (g/kg)	UNE 933-9: 2013	0,9
Densidad Densidad aparente Dens. tras secado estufa Dens. satur. superf. seca Absorción de agua	Método Mg/m ³ Mg/m ³ Mg/m ³ %	Picnómetro 2,77 2,60 2,66 2,3
Equivalente de arena	UNE EN 933-8: 2012+A1:2015 y UNE EN 933-8: 2012+A1:2015/1M:2016	SE 61 Masa de muestras (g) M ₁₁ M ₁₂ M ₂₁ M ₂₂ 0/4 mm

(1) Ver Gráficos de ensayo en las siguientes hojas del informe

TRABAJO: EP131034-002

MUESTRA: IVEA7453

CLAVE: 235286

Hoja 3 de 3

Peticionario: CANTERAS LA PONDEROSA S.A.

Dirección: PARTIDA MANSÓ ROMIGUERA S/N 43460 ALCOVER (TARRAGONA)

Obra: AUTOCONTROL PLANTA ALCOVER

Material: Arena AF-T-0/2-C

Muestra: Tomada por el laboratorio

Fecha de toma: 29-09-2017

Lugar de toma: Acopio planta


Procedencia: (DdP 1.1) - (DdP 1.3)

Uso al que se destina: Hormigón y mortero

DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS. MÉT. DEL TAMIZADO. (UNE EN 933-1:2012)

Fecha Inicio ensayo: 05-10-2017

Fecha finalización ensayo: 06-10-2017



Tamices UNE	150	125	100	90	80	63	50	45	40	32	31,5	25	22,4	22	20	16	14	12,5	11,2	10	8	6,3	5,6	5	4	3,15
% que pasa																										100,0

Tamices UNE	2,5	2	1,25	1	0,63	0,50	0,40	0,32	0,25	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063	
% que pasa															13,9

Observaciones: